


## SV-E3 Fabrika Ayarlarına Alma



- Parametrelerin fabrika ayarlarına alınması için servo "OFF" konumunda olmalıdır.



- (CC-d3) Ekranındayken "Mode" tuşuna 7 kez basılır.
- Ekrana **SubFnc** parametresi gelir.
- "Set" tuşuna 1 kez basılır.
- Ekran **F JOG** parametresi gelir.
- Yukarı yön tuşuna 1 kez basılır.
- Ekran **F ECLA** gelir.
- "Set" tuşuna 1 kez basılır.
- Ekran **PCLARE** gelir.
- "Sol yön" tuşuna 5 saniye basılı tutulur.
- Ekran **FINISH** gelir.
- Ekran **FINISH** değil de **ERRORA** gelirse "servo on" sinyali kesilmediği için hata uyarısı gelir.
- Cihaz enerjisi kapatılıp açılarak yeniden başlatılır.